

Mikulášovičky č. p. 3



Mikulášovičky č. p. 3 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2023)



Mikulášovičky č. p. 3 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovičky
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 3
Číslo parcelní: 746
GPS souřadnice: 50.97050,14.37055 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází v Mikulášovičkách a jeho orientace je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datce: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do L
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 13,2 x 7,8 ; 10 x 9,5
Počet podlaží: 1 + Polopatro

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Polopatrový, podsklepený, trojdielný objekt s polopatrem a se severním patrovým křídlem pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt je chlévního typu, roubená světnice byla později vyzděna a omítnutá. Konstrukce podstávky je jednoduchého typu se střídě profilovanými sloupky, podstávka se dochovala v přízemí východní části objektu. Zbylé díly, síň a chlív, jsou v přízemí zděné. Křídlo je v patře bedněné s laťováním v stejné barvě nátěru. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou, která je jednoduchá bez vikýřů či střešních oken. Střešní krytinou jsou šablony z asfaltové šindele. Východní štít je bedněný s laťováním. Ve stěnách objektu jsou osazena dřevěná okna z 50. let jednokřídlá či dvoukřídlá. Ve stejném období lze předpokládat výstavbu zděného přístavku na západním průčelí, kterým je garáž s pultovou střechou.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené světnice
- Střešní krytina ze šablony z asfaltové šindele
- Garážový přístavek

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná podstávková konstrukce s profilovanými sloupky
+ Dřevěné bednění štítů a patra křídla

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů s polopatrem. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovičky č. p. 3 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: Osobní archiv p. L. F. Fišera, 1980)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 10/2023 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/mikulasovicky-3

Poznámky
