

Vilémov č. p. 37



Vilémov č. p. 37 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 37 - Pohled na objekt z jihovýchodu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Vilémov
Část obce: Vilémov
K. ú.: Vilémov u Šluknova
č. p.: 37
Číslo parcelní: 91
GPS souřadnice: 50.98930,14.33817 (WGS-84)

Poloha:

Jižně od středu sídla a u hlavní komunikace; naproti textilního areálu společnosti STAP a jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 10,4 x 14,4
Počet podlaží: 1 + Podkrovní

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Patrový, nepodsklepený, čtyřdílný podstávkový dům komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt má tři roubené díly, čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Po celé délce objektu přistavěn přízemní zděný druhý trakt s pultovou střechou. Přesah střechy u druhého až čtvrtého dílu vytváří kryté zápraží. Konstrukce podstávky je jednoduchá, s hladce opracovanými trámky, bez dalšího zdobení. Objekt je zastřešen symetrickou střechou krytou šablonami z přírodní břidlice. Štíty jsou obloženy břidlicovými šablonami seskládanými do dekorativních obrazců - motiv lunet. Ve střeše nad vstupním průčelím jsou umístěny dva vikýře se sedlovou střechou a s dvoukřídlými dřevěnými okny bez dalšího členění. V obvodových stěnách objektu jsou osazena původní dřevěná dvoukřídlá okna. Zděná část objektu je opatřena násobně většími dřevěnými trojdílnými okny s mřížemi. Vstupní dveře jsou dřevěné a osazené do dřevěného rámu.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Netypická okna v přístavku

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochované roubené stěny
+ Dochovaná konstrukce podstávky
+ Doklad výskytu zápraží
+ Břidlicová střešní krytina
+ Břidlicové zdobné obložení -motiv lunety ve štítech
+ Dřevěná dvoukřídlá okna s obložkami

Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Vilémov č. p. 37 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 37 - Pohled na objekt z jihovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2022 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/vilemov-37

Poznámky



Vilémov č. p. 37 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 37 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)