

Vilémov č. p. 39



Vilémov č. p. 39 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 39 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Vilémov
Část obce: Vilémov
K. ú.: Vilémov u Šluknova
č. p.: 39
Číslo parcelní: 95
GPS souřadnice: 50.98873,14.33880 (WGS-84)

Poloha:

Jižně od středu sídla Vilémov a u hlavní komunikace a jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: ANO
Chráněn od: 16.03.1993
Památková ochrana: Kulturní památka
Rozsah ochrany pozemku: Neuvedeno
Číslo ÚSKP: 12333/5-5483

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Usedlost
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komerový
Rozměry půdorysů [m]: 8 x 18
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Nelze určit
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná
břidlice / Svislé dřevěné bednění

Popis

Patrový, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům z 1. poloviny 19. stol. komorového typu. Objekt je celý roubený. Dům je obložen břidlicí - vč. patra, podstávky a štítu. Na dvorní straně v patře třetího a čtvrtého dílu se nachází dřevěná krytá pavlač, ke druhému dílu přízemí je přistavěn zděný přístavek s pultovou střechou. Jižní štít je obložen břidlicovými šablonami s motivem lunety, druhý je bedněný. Celý objekt zastřešuje symetrická sedlová střecha s polovalbou a s jedním malým světlíkem u hřebene z dvorní strany. Střešní krytina je eternitová s kolmým olemováním okrajů. V obvodových stěnách objektu jsou osazena původní dřevěná dvoukřídlá okna, ve štítu obloženém břidlicí dvě dřevěná šestitabulková okna. V uliční části objektu je přistavěno malé, dřevěné, z části otevřené zádveří s vlastní sedlovou střechou.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Bedněné zádveří

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky s břidlicovým obložením
+ Doklad výskytu pavlače
+ Břidlicové obložení patra a štítů s motivem lunety
+ Dřevěná okna s obložkami

Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského patrového podstávkového domu s pavlačí na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Vilémov č. p. 39 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 39 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2022 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/vilemov-39

Poznámky



Vilémov č. p. 39 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 39 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)