

Vilémov č. p. 4



Vilémov č. p. 4 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 4 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Vilémov
Část obce:	Vilémov
K. ú.:	Vilémov u Šluknova
č. p.:	4
Číslo parcelní:	1/4
GPS souřadnice:	50.99483,14.32798 (WGS-84)
Poloha:	V severozápadní části sídla Vilémov a jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	2. pol. 18. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Usedlost
Stávající využití:	Komerční
Stupeň zachování:	Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Chlévní
Rozměry půdorysů [m]:	10,8 x 33,7
Počet podlaží:	2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra:	Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna:	Pultové vikýře
Obložení štítů:	ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Patrový, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z přelomu 18. a 19. stol. Na objekt ze sítě navazuje příčný přístavek „křídlo“ s roubeným dílem v přízemí a hrázděným patrem a je doplněn o další dvě malé jednopatrové zděné přístavby s vlastní sedlovou střechou. Přízemní roubená část hlavní hmoty je dvoutraktová s podstávkovou konstrukcí, u které lze pozorovat profilované sloupky a cihelné podezdění. Zděný chlévový díl obsahuje osm polí křížové klenby, sklenutých do středních sloupků. Patro je hrázděné s vizuálně přiznanou konstrukcí s absencí vzpěr. Vnitřní uspořádání patra je trojtraktové se střední chodbou. Vysoký krov je rozdělen do dvou výškových úrovní, na jehož spodní části se nachází řada komor s okny v dlouhém pultovém vikýři. Střecha je pokryta střešní krytinou, ze šablon z asfaltové šindele tmavě hnědé barvy, z části oplechovaná falcovaným plechem, taktéž v hnědé barvě. Ve stěnách jsou osazena novodobá dřevěná jednokřídlá okna bez dalšího členění. Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé plnostěnné, jsou osazeny do kamenné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Zásadní
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn:	Střední
-----------------------------	---------

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Dřevěná jednokřídlá okna bez dalšího členění
- Podezdění podstávkové konstrukce

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochované roubené přízemí
- + Konstrukce podstávky s profilovanými sloupky
- + Vizuálně přiznaná hrázděná konstrukce v patře
- + Dřevěné obložení s kontrastním laťováním u štítů
- + Doklad výskytu statků s podstávkou

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje statkových usedlostí s podstávkovou konstrukcí na Šluknovsku. Po rehabilitaci střešní krytiny je možné ho nově doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Vilémov č. p. 4 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 4 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2022 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/vilemov-4

Poznámky



Vilémov č. p. 4 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 4 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)