

Vilémov č. p. 56



Vilémov č. p. 56 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 56 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Vilémov
Část obce: Vilémov
K. ú.: Vilémov u Šluknova
č. p.: 56
Číslo parcelní: 68/1
GPS souřadnice: 50.99010,14.33520 (WGS-84)

Poloha:

Ve středu sídla Vilémov, poblíž Vilémovského potoka a jeho orientace ke světovým stranám je Z-V

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Znehodnocený

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do L
Typ dispozice: Zaniklý
Rozměry půdorysů [m]: 8,4 x 18,3; 9,5x11,0
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Znehodnocená
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

Popis

Původní přízemní podstávkový dům z 1. poloviny 19. století byl přízemní, čtyřdílný objekt komorového typu se třemi roubenými díly a čtvrtým dodatečně vyzděným dílem. Dnes je původní objekt již zcela znehodnocen neregulovanými stavebními úpravami. Došlo k odstranění podstávkové konstrukce a vyzdění všech roubených částí (dvou světnic a síně) a následnému obložení, které imituje techniku roubení. Na dvorní straně byla ke druhému, třetímu a čtvrtému dílu přistavěna patrová přístavba jako druhý zděný dům se samostatnou sedlovou střechou, kolmou na hlavní hřeben stávajícího domu. Střecha nové přístavby je kryta šablonami z recyklovaného plastu. Mezi sledovanými lety 2003-2022 došlo k omítnutí přístavby a výměně oken za nová, menší plastová dvoudílná okna bez dalšího členění. K původnímu objektu byl v přízemní části objektu přistaven také zděný přístavek s pultovou střechou krytou šablonami z asfaltové šindele. Přístavek však zůstává dnes (2024) i nadále neomítnut. Štíty původní stavby jsou taktéž obloženy šablonami z asfaltové šindele, stejně jako původní sedlová střecha. V obvodových stěnách původního objektu jsou osazena nová plastová dvoukřídlá okna s příčným dělením, ve štítech jednoduchá okna s dělením v podobě imitace latinského kříže. Ve střešní rovině se nacházejí symetricky rozmístěné tři vikýře, taktéž s novými plastovými okny s imitací dělení do latinského kříže.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Objekt je nenávratně znehodnocen

Doporučení:

Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn došlo k nenávratnému znehodnocení tohoto podstávkového domu. Objekt není doporučen k žádné ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Vilémov č. p. 56 - Pohled na objekt ze západu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 56 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2022 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/vilemov-56

Poznámky



Vilémov č. p. 56 - Pohled na objekt ze západu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 56 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)