

Vilémov č. p. 5



Vilémov č. p. 5 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Vilémov č. p. 5 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Vilémov
Část obce: Vilémov
K. ú.: Vilémov u Šluknova
č. p.: 5
Číslo parcelní: 3
GPS souřadnice: 50.99409,14.32959 (WGS-84)
Poloha:
V severozápadní části sídla Vilémov a jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datum: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 9,4 x 16,1
Počet podlaží: 1 + Podkroví

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Sřešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a sřešní okna: Pultové vikýře
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Přízemní, nepodsklepený, čtyřdílný trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. První tři díly jsou roubené, čtvrtý hospodářský díl bedněný s dřevěnými vraty. Konstrukce podstávky je jednoduchého typu s oříznutím do výraznějšího plochého kruhového segmentu, podstávka je obložena vodorovným dřevěným bedněním. Před druhým dílem je umístěné malé dřevěné zádveří s nátěrem modré bary. Na dvorní straně je ke druhému, třetímu a čtvrtému dílu je přistaven přízemní dřevěný přístavek s pultovou střechou. Dnes (2024) je k západní části objektu přistaven další zděný přístavek garáže s pultovou střechou kolmou na západní štít. JV štít je bedněný s laťováním, druhý SZ je pokryt provizorně asfaltovou lepenkou. Objekt je zastřešen atypicky skloněnou sedlovou střechou s námětky, která je pokryta eternitovou sřešní krytinou s centrálním pásem sřešních oken v pultovém vikýři. V objektu se dochovala původní dřevěná dvoukřídla šestitabulková okna, ve vrchní části obou štítů se pak nachází malá obdélníková dřevěná okna.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Provizorní obložení štítu asfaltovou lepenkou

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
+ Eternitová krytina vč. kolmého olemování
+ Dřevěná okna s obložkami

Doporučení:

Dochovaný objekt je dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku a po rehabilitaci štítu ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Vilémov č. p. 5 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 5 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2022 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/vilemov-5

Poznámky



Vilémov č. p. 5 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 5 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)