

Vilémov č. p. 68



Vilémov č. p. 68 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 68 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Vilémov
Část obce: Vilémov
K. ú.: Vilémov u Šluknova
č. p.: 68
Číslo parcelní: 42
GPS souřadnice: 50.99001,14.33060 (WGS-84)
Poloha:
Západně od středu sídla a u komunikace vedoucí do místní části Dolina a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 18. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Usedlost
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 9,6 x 15,5
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Šablony z recyklovaného plastu / Svislé dřevěné bednění

Popis

Patrový, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům komorového typu z 2. poloviny 18. století je rozdělen na tři roubené díly a čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Dům je po celé délce dvoutraktový. Pravděpodobně hrázděné patro je celé bedněné. Konstrukce podstávky se dochovala vně roubených stěn a je jednoduchého typu s profilovanými sloupky do motivu balustrády. Ke štítu čtvrtého dílu je přistavěn bedněný, přízemní přístavek s pultovou střechou. Na dvorní straně je ke všem dílům přízemí přistavěn zděný přístavek s pultovou střechou. Návětrná štítová stěna na západním průčelí je nově obložena šablonami z recyklovaného plastu poskládanými na koso. Východní štít je bedněný s výjimkou návětrného štítu. Střecha objektu je sedlová s polovalbou, krytá šablonami z recyklovaného plastu s jedním malým světlíkem z uliční strany. V obvodových stěnách přízemí objektu jsou nová dřevěná dvoukřídlá okna, v patře okna původní, dřevěná. Vchodové dveře jsou původní jednokřídlé, taktéž dřevěné, se zdobným členěním.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu
- Chybějící kolmé olemování krajů a lemů u střechy
- Obložení štítu šablonami z recyklovaného plastu

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice
- + Konstrukce podstávky s balustrádovými sloupky
- + Doklad výskytu pavlače
- + Dřevěné obložení štítů s kontrastním laťováním
- + Dřevěná okna s obložkami

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu s pavlačí na Šluknovsku. Po rehabilitaci střešní krytiny a obložení možno nově doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Vilémov č. p. 68 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 68 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2022 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/vilemov-68

Poznámky



Vilémov č. p. 68 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 68 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)