

Vilémov č. p. 69



Vilémov č. p. 69 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 69 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Vilémov
Část obce: Vilémov
K. ú.: Vilémov u Šluknova
č. p.: 69
Číslo parcelní: 43
GPS souřadnice: 50.98992,14.33022 (WGS-84)
Poloha: Západně od středu sídla a u komunikace vedoucí do místní části Dolina a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 5,8 x 15,8
Počet podlaží: 1 + Podkrovní
Konstrukce podstávky: Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit / Svislé dřevěné bednění

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům chlévního typu z 2. poloviny 19. století s jednou roubenou světnicí a dvěma díly zděnými. Je doplněn o několik přístavků. Zděné přístavky jsou předsazeny před roubenou část a jejich zastřešení je řešeno protaženým námětkem. Roubení je zde umocněno kontrastním bílým nátěrem vůči tmavšímu červenohnědému nátěru dřevěné konstrukce podstávky. Konstrukce podstávky je jednoduchého typu, u které jsou pásky spolu s rozpěrou seříznuty do plochého kruhového segmentu. Na dvorní straně je ke druhému dílu přízemí přistavěn zděný přístavek s pultovou střechou. Východní štít je bedněný s laťováním, druhý západní obložený eternitovými šablonami s kolmým olemováním krajů. Střecha objektu je sedlová, taktéž krytá eternitem. Z uliční strany jsou ve střeše symetricky umístěny tři vikýře se sedlovou střechou. V roubených stěnách objektu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá okna s členěním do latinského kříže a jednoduchými dřevěnými obložkami, zbylá okna jsou dřevěná s poutcem a s nadsvětlíkem.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Hmotové rozšíření objektu, slepenec přístavků
- Různorodost okenních otvorů a výplní

Přehled hodnotných prvků:

+ Částečně dochované roubení u světnice
+ Konstrukce podstávky
+ Střešní vikýře se sedlovou střechou

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako doplňující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Vilémov č. p. 69 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 69 - Pohled na objekt z jihozápadu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2022 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/vilemov-69

Poznámky



Vilémov č. p. 69 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 69 - Pohled na objekt z jihozápadu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)