

Vilémov č. p. 71



Vilémov č. p. 71 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Vilémov č. p. 71 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Vilémov
Část obce: Vilémov
K. ú.: Vilémov u Šluknova
č. p.: 71
Číslo parcelní: 45
GPS souřadnice: 50.98971,14.32936 (WGS-84)
Poloha: Západně od středu sídla a u komunikace vedoucí do místní části Dolina a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV

Památková ochrana

Památkově chráněn: ANO
Chráněn od: 03.05.1958
Památková ochrana: Kulturní památka
Rozsah ochrany pozemku: Neuvedeno
Číslo ÚSKP: 31149/5-4075

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 18. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Usedlost
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: V rekonstrukci

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do T
Typ dispozice: Smíšený
Rozměry půdorysů [m]: 17,0 x 7,8; 7,8 x 5,4
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Patrový podstávkový dům z 2. poloviny 18. století s roubeným přízemím a hrázděným patrem. Jeho základním půdorysem je základní uliční hmota, na které navazuje kolmé křídlo, tvořící společně tvar písmene T. Přízemí objektu je z části roubené s podstávkami s jednoduchou obloukovou konstrukcí a mírně zdobenými sloupky, a z části zděné. Patro je hrázděné s vizuálně přiznanou hrázděnou konstrukcí, u které lze pozorovat vzpěry v krajních polích. Střecha objektu je sedlová, původně krytá břidlicovými šablonami. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází střešní vikýř typu „štičí tlama“. Štíty byly a budou bedněné, okna dřevěná dvoukřídlá, šestitabulková. Dnes (2024) objekt prochází rozsáhlou vzornou rekonstrukcí.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Jedinečný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochované roubení
+ Dochovaná konstrukce podstávky
+ Vizuálně přiznaná konstrukce hrázdění
+ Břidlicová krytina
+ Bedněné štíty s laťováním
+ Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu a je doporučen k pokračující ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Vilémov č. p. 71 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 71 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/vilemov-71

Poznámky



Vilémov č. p. 71 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Vilémov č. p. 71 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)